

Leitern, Tritte und Rollgerüste – echte Gefahrenquellen?

Im **Jahr 2019** (aktuellere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor) ereigneten sich österreichweit **7.029 Unfälle** mit Leitern, Gerüsten und auf Dächern. Davon sind **2.909 Unfälle** direkt auf den Gebrauch von Leitern zurückzuführen. Im Durchschnitt beträgt die **Ausfallszeit** nach einem solchen Unfall **etwa 28 Tage** und verursacht durchschnittliche Kosten **von zirka 4.153 € für den Betrieb**.

Anzahl Arbeitsunfälle mit Leitern, Gerüsten und auf Dächern	Anzahl Arbeitsunfälle mit Leitern	Durchschnittliche Ausfallszeit je Unfall mit Leitern	Durchschnittliche Kosten je Unfall mit Leitern
7.029	2.909	28 Tage	4.153 €

Quelle: Unfallstatistik Sturz AUVA

84 % aller Leiterunfälle ereignen sich in einem Bereich bis zwei Meter Höhe!

45% der Unfälle ereignen sich bis zu einer Absturzhöhe von einem Meter. Zwischen einem Meter und zwei Metern ereignen sich weitere 39% der Leiterunfälle.

Was muss beachtet werden:

Grundsätzlich sind die **Bedienungsanleitungen** der Hersteller zu **befolgen**. Zudem ist auf die **Standicherheit** der Leiter (Tragfähigkeit des Bodens) zu **achten**. Leitern sind nur für kurzfristige Arbeiten im Greifraum der Mitarbeitende gedacht. Arbeiten dürfen nur von unterwiesenen und körperlich geeigneten Arbeitnehmer*innen durchgeführt werden.

Weiters ist zu beachten, dass das „**Gehen**“ mit **Stehleitern** (beidseitig besteigbare Sprossenleitern) **nicht zulässig** ist.

1) Unterweisung (ASchG § 14, AM-VO § 5): Arbeitgeber*innen müssen Ihre Mitarbeiter*innen im sicherheitsgerechten Umgang mit Leitern, Tritten und Rollgerüsten gemäß ASchG §3, §14 unterweisen, auf mögliche Gefahrenquellen hinweisen und diese gemäß ASchG §7 soweit wie möglich ausschalten.

2) Überprüfung (ASchG § 17 Abs. 2, AM-VO § 8 Abs. 1) Rollgerüste, Leitern und Tritte sind in regelmäßigen Abständen von fachkundigen Personen zu überprüfen. (entsprechend ASchG, §17, Abs.2). Beschädigte Arbeitsmittel sind auszuschleppen oder fachgerecht instand zu setzen.

Der **AMD Salzburg** verfügt über **fachkundige Personen für die Überprüfung** von Leitern, Tritten und Gerüsten. Bei Interesse erstellen wir gerne ein **individuelles Angebot**.

Vorschriften und Normen für Leitern und Tritte	
AschG/BSG	§ 2,3,5,12,14,17, 33,35,36,37
AM-VO	§ 1,2,3,5,16,34, 35,36,37,38,39,47
ÖNORM	EN 131
ÖNORM	Z 1501
ÖNORM	EN 14183
ÖNORM	EN Z1600

Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage **www.amd-sbg.at**.

www.gesundessalzburg.at · www.amd-sbg.at · **Gesund und sicher arbeiten.**